Task ID: **L00-831** Created: **24.03.2026** Deadline: **21.04.2026** Status: **Overdue**

Reklamation - 84 st. tv. - Gavl - Hul i y

Location
/Blok A/84 st. tv.

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
26.10.2026

Created by
Rasmus Spuur Hansen (Totalrådgiver - ARK)

Consequences
Financial, Quality

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Description

Vi har modtaget en reklamation fra beboeren i 84. st. tv. om at der er hul i ydermuren. Vil undersøge med beboeren, hvad omfanget er og udbedre hullet.

Location

/Blok A/84 st. tv.

Comments

Rasmus Spuur Hansen (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 08.05.2026 13.

Pris på tilmuring af ventilator hul i gavl ved 84 st. Tv og ventilaturhul i gavl ved 78 1. th



Attachments

caches697c.jpeg (08.05.2026 13.10)

Sune Gartoft (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 04.05.2026 07.58

Findes der ikke et billede?

Kristian Kristensen (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 20.04.2026 12.29

84 st. tv.

Thomas Langeland (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 16.04.2026 13.33

hvor.