Task ID: **L00-1404** Created: **04.08.2026** Deadline: **11.08.2026** Status: **Overdue**

Hul rep

Location
/Blok D/68 st. th. | V1

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
22.09.2026

Created by
Kristian Engelbrecht (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures



Description

Skade på væg udbedres


Location

/Blok D/68 st. th.

Blok D - 68 st. th..jpg | Version 1 | 03.06.2026 17.15



/Blok D/68 st. th. | V1



/Blok D/68 st. th. | V1