Task ID: **L00-1631** Created: **29.10.2026** Deadline: **03.11.2026** Status: **Overdue**

Færdiggørelse af entrédør. Fuger og r

Location
/Blok A

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
09.11.2026


Created by
Kristian Kristensen (Totalrådgiver - ARK)


Consequences
Financial, Time, Quality


Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures









Location

/Blok A

