Task ID: **L00-1552** Created: **29/10/2026** Deadline: **03/11/2026** Status: **Overdue**

Rengøres murværk

Location
/Blok D

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
11/11/2026

Created by
Kristian Engelbrecht (Totalrådgiver - ARK)

Consequences


Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures



Location

/Blok D





Comments

Flemming Rasmussen (Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS) 10/11/2026 12:1

Murer