Task ID: **L00-1622** Created: **29/10/2026** Status: **Active**

Afslutning omkring vindue mangler sa

Location
/Oversigtsplaner/Rydningsplan | V1

Workflow
Site Inspection Report

Last modified
11/11/2026

Created by
Jens Wolter (Totalrådgiver - ARK)

Consequences

Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures



29/10/2026 11:04



29/10/2026 11:04



Location

/Oversigtsplaner/Rydningsplan

0240_A6_K02_H0_S3_N001 - Rydningsplan.pdf | Version 1 | 11/03/2025 16:03



