Task ID: **L00-1651** Created: **29/10/2026** Status: **Active**

Riste rengøres

Location
/Blok B

Workflow
Site Inspection Report


Last modified
11/11/2026

Created by
Kristian Engelbrecht (Totalrådgiver - ARK)

Consequences


Responsible
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

Pictures




Location

/Blok B



/Blok B | V0



/Blok B | V0