Task ID: **L00-1555** Created: **29/10/2026** Status: **Active**

# Skadet sten skiftes

**Location**
/Blok D

**Workflow**
Site Inspection Report

**Last modified**
11/11/2026

**Created by**
Kristian Engelbrecht (Totalrådgiver - ARK)

**Consequences**

**Responsible**
Entreprise 240 Murværk - Zenko Danmark ApS

## Pictures








## Location

**/Blok D**



/Blok D | V0



/Blok D | V0