



(9

时间:

从 2018 / 11 / 11 到 2018 / 11 / 15



返回

位置:

KM2_W_O ▼

状态:

【全部】▼】

查询

导出数据

车号	车厢号	时间 ▲	位置 ▲	温度▲	 状态	٦
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O	37.15	黄>红	a
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O	37.15	ľ	1
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O	37.15	黄《红	ı
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O	37.15		ı
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O		缺失	ı
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O	37.15		ı
001	112	2018-11-12 12:11:22	KM2_W_O	37.15	绿 > 黄	ı
						v