



政府信息公开

您当前所在位置：首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共监管 > 安全生产

索引号：	B23000-2026-7230254
文件编号：	
分类：	
生成日期：	2026-05-28
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

大余县南安镇“3·6”一般道路交通事故调查报告

访问量：25

🔍 | A⁺ | A⁻

2025年3月6日，大余县南安镇庾岭大道花园村路口右转弯进海明路段，发生一起1人当场死亡以及两车不同程度受损的一般道路交通事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，大余县人民政府依法成立了由县公安局、县应急管理局、县纪委监委

委、县总工会、县交通运输局、南安镇人民政府组成的大余县南安镇“3·6”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测检验、调查询问、分析讨论，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作防范整改措施建议。

经调查认定，大余县南安镇“3·6”一般道路交通事故是一起因超载、未安全文明驾驶造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故当事人基本情况

1. 李*，男，住址：江西省赣州市大余县人，系赣B****重型半挂牵引车（牵引闽***挂）驾驶人。准驾车型：A2E，机动车驾驶证号：362*****，初次领证日期：1999年7月1日；有效期止：2083年7月1日。近三年有交通违法7起记录，已处理7起；

2. 王**，女，住址：赣州市大余县人，系赣B****二轮电动自行车驾驶人，身份证号：360*****。

（二）事故车辆情况

1. 赣B****重型半挂牵引车，车辆所有人：赣州**建材有限公司，型号：宇通牌/ZKH4252P4BEV7，车架号：LMRKH4HCXR***，发动机号：MLT****，年检有效期止：2026年8月，车辆属性：货运；已购买强制险、商业险，在有效期内，经查询，赣B****重型半挂牵引车近三年内有交通违法19起记录，已全部处理。

2. 闽F****挂重型罐式自卸半挂车，车辆所有人：漳平市**物流有限公司，型号：瑞郅牌/YRD9408GFLHX，车架号：LA996RGC*****，年检有效期止：2026年8月，车辆属性：货运；已购买强制险，在有效期内，经查询，闽F****挂重型罐式自卸半挂车近三年内无交通违法记录，该车事发时装载

货物：沙石，车辆核定载质量：48805KG、事发时核定车辆载重：57680KG，超载8875KG，超载18%。

3. 赣BR****二轮电动自行车，车架号：95412245****，车辆所有人：欧**，系王**的母亲。

（三）事故单位相关情况

1. 赣州**建材有限公司。类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91360702****；注册日期：2019年3月14日；法定代表人：张**；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑砌块销售，装卸搬运。

2. 漳平市**物流有限公司。类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91350881****；注册日期：2016年10月13日；法定代表人：詹**；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁。

（四）事发道路基本情况。

现场位于大余县南安镇庾岭大道花园村路口路段，该路口为四枝分叉口，东往大余中学高中部方向，西往大余县新中医院方向，南往海明路方向，北往花园村方向，沥青路面，干燥完好，视线良好，交通控制方式为标

志标线及交通信号灯。



航拍示意图

（五）天气情况。根据大余县气象局提供数据显示，大余县南安镇2025年3月6日天气为阴天，夜间最低气温约5度，白天最高温10度，相对湿度约85%-95%，能见度良好。

（六）检验鉴定情况

1. 车辆技术鉴定：（1）赣B****重半挂牵引车（牵引闽F****挂）的制动系、转向系、灯光系符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求；（2）赣BR26958二轮电动自行车的制动性能、机械安全、照明符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》相关技术标准中的要求；（3）赣B****重半挂牵引车（牵引闽F****挂）右侧前部的痕迹特征与赣B****二轮电动自行车左侧前部的痕迹特征，符合两车同方向行驶时，赣B****重半挂牵引车（牵引闽F****挂）向右转弯过程中，其车右侧前部与赣B****二轮电动自行车左侧前部发生碰撞、刮擦所形成。

2. 尸表检验：王**系被碾（挤）腹部、骨盆及双下肢致死。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。经事故调查组核实本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失约78.19万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月6日，李*驾驶赣B****重型半挂牵引车（牵引闽F****挂）沿大余县南安镇庾岭大道由西向东行驶，13时51分许，行驶至庾岭大道花园村路口时右转弯进海明路过程中，撞到由王**驾驶的赣B****二轮电动自行车并对人车进行碾压，造成王**当场死亡，两车不同程度受损，构成本起道路交通事故。

（二）应急救援及现场处置情况

2025年3月6日13时54分，在大余县南安镇庾岭大道南安首府路口路段，报警人是过路群众，现看见一辆赣B****挂车途径该路段与一辆赣B****二轮电动自行车相撞，造成两车受损，电动车驾驶员受重伤，已通知120。“110”指挥中心立即派警至大余县公安局交通管理大队事故预防和处理中队，13时55分事故预防和处理中队值班民警签收警单后立即出警并于14时00分许到达事故现场，随后大余县人民医院医护人员到达现场并开展现场处置工作。随后14时17分大余县公安局交通管理大队、现场镇政府主要领导来到事发现场，指导现场处置工作，现场勘查完毕后，将事故信息逐级向上级相关部门报告。现场处置完毕后民警口头传唤李*至大余县公安局交通管理大队接受调查。

（三）善后处理情况

事故发生后，各相关职能部门协调联动积极做好死者家属安抚工作，2025年3月24日经大余县公安局交通管理大队认定：根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，认定当事人李*承担本起事故的主要责任、当事人王**承担本起事故的次要责任。目前王**家属已通过保险公司获得保险部分赔偿，并且获得李*个人支付的贰拾陆万元整赔偿款，家属情绪稳定并与李*签订赔偿协议书与谅解书。

三、事故原因和性质分析

（一）事故原因。经调查，当事人李*驾驶机动车超过车辆核定载质量在道路上行驶时未注意观察路面其它车辆动态，其违法行为系造成该起事故的原因之一。当事人王**未满16周岁驾驶非机动车上道路行驶，其违法行为系造成该起事故的原因之一。

（二）事故性质。经调查认定，大余县南安镇“2025.3.6”一般道路交通事故是一起生产安全事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）对事故中负有责任人员的行政处罚建议

1. 李*违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款；第四十八条第一款未做到安全文明驾驶，超载装货物，负事故主要责任，由大余县公安局交通管理大队依法给予行政处罚。

2. 赣州**建材有限公司、漳平市**物流有限公司对涉事货车存在监管责任，在日常监管中未对车辆监管到位，导致事故的发生，建议由县应急管理部门和县行业主管部门分别依照法律规定对该公司予以处罚。

（二）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

王**违反《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条第二款，未满16周岁驾驶电动自行车，负事故次要责任，因其在事故中死亡，不予追究相关责任。

五、事故主要问题

1. 货运车辆严重超载，车辆负载超标，制动、操控性能大幅下降，极大增加事故风险。

2. 货车驾驶人安全意识淡薄，未做到安全文明驾驶，未严格遵守道路通行规则，疏于观察路况、谨慎行车。

3. 电动车驾乘人员未满16周岁违规骑行上路，未成年人交通安全认知不足、应急处置能力弱，自身安全隐患突出。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，全面查找薄弱环节，全面排查整治安全隐患，坚决堵塞安全漏洞，确保我县道路交通安全形势平稳可控，更好地防范此次事故的再发生，保护群众生命财产安全，提出如下防范措施与建议：

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各乡镇、城市社区管委会，各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚决落实中央、省、市、县部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，时刻紧绷安全之弦，切实巩固提升“三个一律”道路交通安全风险隐患排查治理成效，扎实开展道路交通安全综合治理“八大提升行动”，狠抓安全生产工作责任落实，切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”，严防货车盲区、超载、未到规定年龄驾驶车辆等风险，扎实做好交通安全各项工作。

（二）深入排查整治隐患，强力推进路面管控。各乡镇、城市社区管委会，各单位要深刻汲取事故教训，共同构建道路安全隐患排查治理工作机制，围绕人、车、路要素，以国省县道、农村道路、平交路口、道路施工现场、事故易发多发等路段为重点全面治理道路风险隐患，强化重点驾驶人、重点车辆的安全监管和动态监管。县交通运输局应当牵头组织超限超载整治工作，聚焦货运源头，强化对违规装载，非法营运等违法运输行为的查处力度；常态化联合公安交管部门开展路面联合执法，保持对各类货运车辆超限超载违法运输行为的全面覆盖和精准打击。公安交管、交通运输、城市管理等部门和公路经营管理单位要完善“一路多方”协作机制，建立健全联合巡查、交叉巡查、联勤值守等巡逻管控制度。要紧盯交通流量大、重点交通违法行为多发的国省道和重点旅游线路，紧盯客运车辆超员超速行驶、货车超限超载、疲劳驾驶，违规占道停车、占道经营、逆向行驶等交通违法行为，采取定点检查与流动检查、交叉检查与联动检查，明查与暗查等相结合的方式联合整治，做到发现一起，查处一

起，形成高压严管态势。全面提升对道路交通违法行为和异常事件的发现与处置效率。

（三）加强事故警示教育，提升驾驶人安全意识。各乡镇、城市社区管委会，各单位要强化交通安全宣传引导。乡（镇）人民政府要加强“两站两员”建设，在节假日、民俗活动等群众出行较为集中的时期开展交通安全劝导，组织开展道路交通安全宣传教育和文明交通宣讲、劝导活动，抓好辖区居民的道路交通安全宣传教育工作。公安交管部门选取一批典型违法、事故案例，通过交通广播、电视以及微信、抖音等新媒体平台进行集中曝光，剖析事故案件，倡导文明交通理念，传播交通安全常识，提示广大交通参与者关注自己和他人的安全，同时紧盯电动车骑行安全，严格整治未满16周岁未成年人违规骑行电动车、违法载人、不戴安全头盔、逆行闯红灯等乱象，常态化开展劝导教育与严查整治。着力提升驾驶人安全意识，确保安全文明驾驶，筑牢道路交通安全防线，全力保障群众出行安全有序。

相关文章

主办：大余县人民政府 承办：大余县大数据中心 ICP备案号：赣ICP备2022005155号-2



公网安备 36072302000001 政府网站标识码：3607230023 联系方式：0797-8711398 网站地图

