



政府信息公开



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



政策文件



法定主动
公开内容



政府信息公开目录



政府领导



组织机构



人事任免



公示公告



政策解读



财政资金直达基层



养老服务



生态环境



食品药品监管



义务教育



医疗卫生



稳岗就业



行政事业性收费信息

索引号：	015125076-202604-108696	主题分类：	安全生产
发布机构：	石林彝族自治县人民政府办公室	发布日期：	2023-09-07 15:32
名称：	石林华茂建筑材料厂“8·08”石灰窑挡墙倒塌事故调查报告		
文号：		关键字：	

石林华茂建筑材料厂“8·08”石灰窑挡墙倒塌事故调查报告

发布时间：2023-09-07 15:32 浏览次数：0 字号：[大 中 小]

石林华茂建筑材料厂“8·08”石灰窑挡墙倒塌事故调查报告

2023年8月8日14时30分许，昆明市石林彝族自治县石林华茂建筑材料厂发生石灰窑挡墙倒塌事故，造成2人死亡。事故发生后，石林县委、县政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，石林县人民政府成立了石林华茂建筑材料厂“8·08”墙体倒塌事故调查组，由县应急局、县公安局、县总工会、西街口镇人民政府等单位的有关人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调取监控、询问有关当事人，经综合分析，基本查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

石林华茂建筑材料厂注册地址为云南省昆明市石林彝族自治县西街口镇西街

-  政府采购及政府购买服务
-  减税降费
-  乡村振兴
-  公务员招录
-  重大会议
-  政府工作报告
-  政府网站工作年度报表
-  统计信息 +
-  规划信息
-  重点领域信息公开 +
-  社会救助
-  财政预决算 +
-  涉农补贴
-  建议提案办理 +
-  政府接受法院行政法律文书机构公示
-  热点回应
-  行政执法 +
-  应急预案
-  安全生产
-  产品质量
-  公共文化服务
-  重大决策公开 +

 政府信息公开年报 +

 政府信息依申请公开

友情链接

——本市重要部门网站——

——县区政府网站——

石林彝族自治县人民政府版权所有 All Rights Reserved.

主办：石林彝族自治县人民政府 承办：石林县工业和信息化局 石林县人民政府新闻办公室

联系电话：0871-67796695 邮箱：slxxgk@qq.com [网站地图](#) 网站标识：5301260001



滇ICP备19011061号-1  滇公网安备 53012602000114号