



政府信息公开

请输入文章标题检索

检索



政策文件 +



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度 +



法定主动
公开内容 —

- 政府采购
- 规划信息
- 统计信息
- 组织机构
- 审计信息
- 旅游信息
- 行政处罚和强制 +
- 财政预算/决算 +
- 行政事业性收费
- 重大会议
- 重大决策听证事项
- 行政许可及其它管理事项
- 重大建设项目 +
- 重大民生信息 +
- 住房保障信息
- 工商登记信息
- 考录招聘
- 乡村振兴
- 社会组织信息
- 其他法定信息
- 涉农补贴

• 安全生产

- 应急预案
- 户籍服务
- 不动产登记
- 环境保护
- 公共卫生
- 公益事业

彝良云南中扬能源有限公 司“10·27”一般高处坠落事故调查报 告

发布时间: 2026-04-23 来源: 应急管理局

2023年10月27日10:40分许,彝良县洛泽河镇云南中扬能源有限公司发生一起一般高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失1156252.00元。事故发生后,县委、县政府主要领导高度重视,第一时间进行安排。一是由县应急管理局牵头,做好事故原因调查等相关工作;(建议:;)二是由县发改局牵头,洛泽河镇党委、政府,云南中扬能源有限公司配合做好死者家属情绪稳控等工作;(建议:;)三是由县委网信办牵头,做好网络舆情监测引导等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规,彝良县人民政府于2023年10月30日依法成立了由县委常委、常务副县长任组长,县政府办主任、县应急管理局局长任副组长,县委宣传部、县发改局、能源局、县司法局、县人社局、县信访局、县总工会、云南彝良产业园区派出所、洛泽河镇等部门抽调相关人员组成的“彝良云南中扬能源有限公司‘10·27’事故调查处置工作领导小组”事故调查组认真贯彻落实县委、县政府领导同志重要指示批示精神,坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、专家论证等,查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任,查明了相关部门在监管方面存在的问题,总结分析了事故主要教训,提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定,彝良云南中扬能源有限公司“10·27”事故是一起因违章作业导致高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

云南中扬能源有限公司小发路煤矿 小发路煤矿始建于1956年 建矿初为昭通市地

- 产品质量
- 食品药品监管
- 城市综合执法
- 市政基础设施服务
- 空气和水质环境信息
- 财政资金直达基层
- 征地补偿安置方案公告信息
- 政府信息公开目录 +
- 基层政务公开标准目录 +
- 人大代表建议办理、政协委员提案办理
- 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）



政府信息
公开年报



依申请公开



云南省政府
网站曝光台

适老化
无障碍服务

主办单位：彝良县人民政府 承办单位：彝良县人民政府 联系电话：0870-5120128 网站地图
备案号:滇ICP备20003469号-1 政府网站标识码：5306280011 滇公网安备53062802000002号