



国家矿山安全监察局四川局

Sichuan Bureau of the National Mine Safety Administration

[首 页](#)

[机构设置](#)

[新闻中心](#)

[政务公开](#)

[政策法规](#)

[首页 \(/index.html\) >](#)

荣经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪煤矿 “

【发布日期：2023-03-21】 【来源：国家矿山安全监察局】

2022年11月27日2时42分，荣经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪煤矿发生一起瓦斯事故，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失549.36万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《国家矿山安全监察局关于印发加强矿山生产安全事故应急管理的通知》（〔2021〕166号）等规定，国家矿山安监局四川局会同应急管理厅、公安厅、人社厅、总工会和荣经县人民政府等部门单位，组成荣经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪煤矿瓦斯突出事故调查组（以下简称“事故调查组”），提级开展事故调查工作，依法依规追究责任。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则开展调查，聘请中煤科工集团重庆研究院有限公司对煤与瓦斯动力现象进行鉴定。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接责任，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任追究建议，并制定了整改措施。

