



巧家县人民政府

www.qiaojia.gov.cn

请输入关键词搜索

搜索

热门搜索：



首页



新闻中心



政府机构



政务公开



政务服务



政民互动



走进巧家县



坐诊接

首页 > 政策文件其他文件 > 其他文件



政策文件



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



法定主动
公开内容



政府信息
公开年报



依申请公开

巧家茂租巧家县茂租铅锌有限公司 “12·9”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-01-07 来源：巧家县安全生产委员会办公室

2024年12月9日16时20分左右，巧家县茂租铅锌有限公司在1333坑中段N41点进14米处SS-26人行上山通道内发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约146.8万元。

2025年10月17日，巧家县安全生产委员会办公室收到昭通市安全生产委员会办公室《关于核实工伤事件相关情况的通知》（以下简称《通知》），要求各县（市、区）认真核实所属辖区的事件信息，逐一形成核查情况报告，上报昭通市安全生产委员会办公室。巧家县安全生产委员会办公室将《通知》转至巧家县应急管理局，要求核实巧家县茂租铅锌有限公司“12·09”凿岩工排险摔倒事故基本情况。巧家县应急管理局接到《通知》后，高度重视，立即安排部署，于2025年10月21日成立核实工作组，22日到巧家县茂租铅锌有限公司实地开展相关核实工作。经初步核实，巧家县茂租铅锌有限公司“12·09”凿岩工排险摔倒事故属于一起生产安全事故。按照相关法定程序，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，巧家县人民政府于2025年10月24日批复同意成立巧家县茂租铅锌有限公司“12·09”凿岩工排险摔倒事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由

巧家县应急管理局主要领导任组长、执法大队队长任副组长，成员由县应急管理局、县人社局、县总工会、县纪委监委等单位抽调工作人员组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，于2025年10月27日赶赴巧家县茂租铅锌有限公司，并在公司召开第一次事故调查组全体会议，全面安排部署事故调查工作。事故调查组通过现场勘查、调查取证和综合分析等方式，及

州市政府门户网站

市级政府部门网站

县市区政府门户网站


其他网站

隐私声明

网站地图

政府网站年度报表

依申请公开



主办单位：巧家县人民政府办公室 政务热线：0870-3026036
违法和不良信息举报、运维联系电话及邮箱：0870-2138980 szftgx@126.com
滇公网安备53062202000108号 滇ICP备17004231号-1 政府网站标识码：5306220001