



政府信息公开

请输入检索关键字

政府信息
公开指南法定主动
公开内容政府信息
公开制度政府信息
公开年报申请公开
政府信息部门信息
公开乡镇(街
道)信息
公开庆元濠洲钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态
博物馆建设工程“5·10”一般物体打击事故调查报
告索引号: 11332525MB1770517W/2026-1010430526 发布机构: 庆元县应急管理局
发布日期: 2026-02-28 16:13

2025年5月10日17时30分许,浙江鑫直建筑有限公司承建的钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程发生一起物体打击事故,造成1人死亡,直接经济损失约220万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规和《庆元县人民政府关于同意撤销庆元濠洲钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆桩基工程“5·10”一般物体打击事故调查报告的批复并重新调查事故的批复》要求,2025年11月12日重新组成调查组依法对该事故进行调查,由县应急管理局任组长单位,县住建局、县纪委监委、县公安局、县总工会为成员单位,县检察院为邀请单位,开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的事故调查原则,深入开展现场勘察、调查取证、综合分析等各项工作,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人和责任单位的处理建议,并针对此次事故暴露出的问题提出加强和改进工作的建议意见。

调查认定,庆元濠洲钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程“5·10”一般物体打击事故是一起因工人违规作业、企业未严格督促工人遵守操作规范而发生的一般生产安全责任事故。事故发生单位为浙江鑫直建筑有限公司。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位:庆元县文化和广电旅游体育局

庆元县文化和广电旅游体育局是庆元县政府工作部门,主要职责是:负责全县文化公共事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设,指导重点及基层文化和广电旅游体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

2.施工单位:总承包联合体

浙江鑫直建筑有限公司和中铁四局集团有限公司组成联合体(以下简称鑫直·中铁联合体),共同承建钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程(以下简称:自然博物馆),浙江鑫直建筑有限公司为联合体牵头人。

(1)浙江鑫直建筑有限公司

浙江鑫直建筑有限公司（以下简称：鑫直公司）统一社会信用代码91331126743480180U，
法定代表人周某某。

鑫直公司设立自然博物馆项目部，项目经理程某，安全员王某1。

(2) 中铁四局集团有限公司



联系我们



网站地图

主办：庆元县人民政府办公室

建议使用360浏览器

极速模式浏览本站



备案号：浙ICP备10007696号-1

网站标识码：3311260001



浙公网安备：33112602000045号

技术支持：浙江万赛软件科技有限公司