索 引 号：	000014349/2023-2287173	**信息分类：**	灾害事故救援
发布机构：	纳雍县应急管理局	**发文日期：**	2023-07-19 16:09
文　　号：		**是否有效：**	是
名　　称：	纳雍县杭瑞高速“2.03”道路运输事故调查报告		

纳雍县杭瑞高速“2.03”道路运输事故调查报告

来源：纳雍县应急管理局　　发布日期：2023-07-19 16:09

2023年2月3日，驾驶人刘某强驾驶桂AT6＊＊3号车从六盘水沿杭瑞高速公路往毕节方向行驶，5时28分许途经杭瑞高速公路下行线1873公里加410米处时，该车左前部碰撞在快车道内的行人张某贤，造成张某贤死亡及桂AT6＊＊3号车受损的道路交通事故，直接经济损失20余万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，要求相关部门科学施救，妥善处理善后事宜，尽快查明事故原因，切实做好道路交通安全管理工作，严防类似事故再次发生。毕节市公安交管局高速四大队一中队相关人员立即赶到事故现场，开展事故应急救援、事故现场勘查及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，纳雍县人民政府批准成立了由县应急局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会、同时邀请县纪委监委派员参加的事故调查组，调查组依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故车辆有关情况

桂AT6＊＊3号“福田牌”轻型厢式货车，车辆所有人：南宁市杰德汽车运输有限公司（住址：南宁市西乡塘区安吉大道北段东面西津村三队西津村路口南宁竞速汽车服务有限公司精品部三楼）；检验有效期至2023年8月31日，投保保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司，交强险保单号：ANANIJFCTP2＊＊＊＊＊＊＊4V，有效期至2023年8月13日24时00分止；商业险保单号：ANANIJFY20＊＊＊＊＊＊＊＊7E，有效期至2023年8月14日24时00分止。

（二）当事人情况

1．刘某强，男，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，准驾车型：C1M，驾驶证号：23083319＊＊＊＊＊＊＊19，档案编号：4501＊＊＊＊＊＊＊5，初次领证日期：1993年7月5目，住址：云南省昆明市呈贡区碓臼组，系桂AT6＊＊3号轻型厢式货车驾驶人。

2．张某贤，男，19＊＊年＊月＊＊日出生，身份证号：522426＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊56，住址：贵州省纳雍县阳长镇肖家寨村六组，系进入杭瑞高速公路的行人，在此次事故中死亡。

（三）事故发生路段情况

现场位于杭瑞高速公路下行线1873公里加410米处（纳雍县境内），道路平直，潮湿沥青路面，路面完好，路面标线齐全，道路同向共有两条行车道和一条应急车道，每条行车道宽为4米，应急车道宽3米，道路中央为波形护栏隔离。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月3日，驾驶人刘某强驾驶桂AT6＊＊3号车从六盘水沿杭瑞高速公路往毕节方向行驶，5时28分许途经杭瑞高速公路下行线1873公里加410米处时，该车左前部碰撞在快车道内的行人张某贤，造成张某贤死亡及桂AT6＊＊3号车受损的道路交通事故。

（二）应急救援及处置情况

事故发生后，毕节市公安交管局高速四大队一中队相关人员立即赶赴事故现场，开展事故应急救援、事故现场勘查及善后处置工作。目前，死者张某贤已安葬，善后处置妥当。

三、事故原因

1．行人张某贤违法进入高速公路，其行为和过错是造成此次道路交通事故的主要原因。

2．驾驶人刘某强驾驶桂AT6＊＊3号车上道路行驶未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为和过错是造成此次道路交通事故的次要原因。

四、事故性质

经调查认定，纳雍县杭瑞高速“2.03”道路运输事故是一起生产安全责任事故。

五、事故有关责任人员处理建议

1．张某贤，违法进入高速公路，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第六十七条第一款第一项之规定，鉴于张某贤在此次事故中死亡，建议不予追究。

2．刘某强，驾驶桂AT6＊＊3号车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，造成1人死亡的交通事故，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，建议由毕节市公安局交通警察支队高速公路交通警察直属四大队依法对刘某强进行处理。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步强化高速公路安全管理工作，有效防止类似事故的发生，特提出以下防范措施建议。

1．加强高速公路道路交通安全宣传力度。一是高速公路交通警察直属四大队要加大对高速公路道路交通安全的宣传力度，提高驾驶人员道路交通安全意识，规范驾驶人员安全驾驶、文明驾驶行为；二是高速公路交通警察直属四大队、贵州省交通运输综合行政执法五支队六大队、纳雍县交通运输局、纳雍县交警大队、高速公路过境乡镇（街道）及村（社区）要加强行人进入高速公路、在高速公路上下车等违法行为道路交通安全宣传，确保高速公路道路交通运输安全。

2．加大排查行人违法进入高速公路的力度。一是高速公路交通警察直属四大队、贵州省交通运输综合行政执法五支队六大队要加强高速公路路面巡查工作，发现行人进入高速公路时，要加强对其交通安全法律法规宣传，劝导并帮助其离开高速公路，对不听劝导的，由公安交警部门依法处理；二是织纳营运分中心、毕都营运分中心发现行人通过收费站进入高速公路的，要及时劝导和阻止，对不听从劝导的，第一时间报告公安交警部门处理，确保高速公路道路交通运输安全。

3．加强高速公路沿线隔离、监控设施及车行人行通道排查力度。高速公路交通警察直属四大队、贵州省交通运输综合行政执法五支队六大队、织纳营运分中心、毕都营运分中心等部门要加强对高速公路沿线刺铁丝隔离栅、编织网隔离栏（镀塑铁丝）、挡墙缺失、破损情况，高速公路沿线监控设备是否完好，车辆、人行通道是否完好等排查力度，确保设施设备完好，能正常使用，确保高速公路道路交通运输安全。

纳雍县应急管理局

2023年7月19日

扫一扫在手机打开当前页面

