荥经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪煤矿“

【发布日期： 2023-03-21 】　【来源：国家矿山安全监察局

2022年11月27日2时42分，荥经县安达煤业有限公司叶家湾凰仪面发生一起瓦斯事故，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失549.3

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产规和《国家矿山安全监察局关于印发加强矿山生产安全事故应急〔2021〕166号）等规定，国家矿山安监局四川局会同应急管理厅、局、人社局、总工会和荥经县人民政府等部门单位，组成荥经县安斯突出事故调查组（以下简称“事故调查组”），提级开展事故调查工问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原与调查，聘请中煤科工集团重庆研究院有限公司对煤与瓦斯动力现象估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任划和整改措施。