叠彩区大河乡五福村委会秦家桥村18号“10.14”坠亡事故调查报告

2019年10月14日14时35分许，叠彩区大河乡秦家桥村18号发生坠落事故，造成一人死亡。为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，叠彩区人民政府成立了由区应急管理局尹兴家局长任组长，区应急管理局王小滔副局长、大河派出所龙丽芳所长任副组长，区监察委、大河乡政府、区应急管理局、叠彩公安分局刑侦三大队等单位有关人员组成的叠彩区大河乡秦家桥村18号坠落事故事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关人员、调查取证、综合分析等方式方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关人员的整改措施和处理建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生地概况

事故发生地为叠彩区大河乡秦家桥村18号自建房，该房屋所有人为张成文，是2018年9月起建，层数6层，总面积约600平方米。房子由张成文及其母亲妻女居住，剩余房间用于出租，目前有5人租住。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生经过

2019年10月14日14时50分左右，昌姣凤在房屋楼顶帮张成文家房屋顶层打落水孔时不慎掉落。2019年10月14日14时50分左右，村民蒋基秀在荒地种菜时听到扑通一声，觉得有人掉下来，便高呼“来人、救命”。2019年10月14日14时50分左右，张成文家租户艾大利在房间里时听见有东西掉下来，又听见有个女的在叫“来人”，艾大利走出去看见了有一个人躺在房子侧门口附近，随后艾大利打微信电话告诉了张成文，拨打110报警电话又打了120急救电话。过了约一分钟张成文赶到现场，艾大利去村外接120救护车，2019年10月14日15时20分左右120急救人员到达现场。昌姣凤经120急救人员用心脏起搏器等进行紧急抢救后无效死亡。

（二）事故救援处置情况

2019年10月14日15时20分左右120急救人员到达现场。昌姣凤经120急救人员用心脏起搏器进行紧急抢救后无效死亡。经法医鉴定为符合高中坠亡。

大河乡派出所、叠彩公安分局刑侦大队、区应急管理局接到事故报告后，迅速赶赴现场进行救援。并开展事故调查和善后等工作。

三、事故造成的人员伤亡

此次事故造成1人死亡。死者昌姣凤，男，40岁，身份证号码：***，初中文化程度，广西全州县枧塘乡昌郑村委郑家村人，与房东张成文为朋友关系，没有高空作业操作证。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

调查组通过现场勘验和调查询问，事故发生的直接原因是昌姣凤在作业过程中，违反高空作业操作规程，明知自己没有高空作业操作证，无证上岗作业。作业时也未采取可靠的高空作业安全防护措施，没有戴安全帽，没有系安全绳导致自己不慎坠落身亡。

（二）间接原因

张成文在不清楚昌姣凤有无高空作业操作资质的情况下仍叫昌姣凤帮忙打房屋顶层的落水管孔，并且在昌姣凤作业时没有看护，是造成此处事故的间接原因。

（三）事故性质

该事故虽发生在建筑施工过程中，但是由于昌姣凤是张成文喊过来帮忙的朋友，并不是收取报酬的生产经营行为。所以，调查组认定：该事故不具备生产安全事故的要件，应是一起意外事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

桂林市叠彩区大河乡秦家桥村18号“10.14”发生一起坠亡事故，该事故虽然是一起意外事故，但在事故调查过程中也发现了建筑施工人员在施工过程中违反有关安全生产的法律、法规问题。为强化和落实生产安全的主体责任，确保安全生产，特提出以下处理建议：

（一）昌姣凤作为特种作业人员，安全意识淡薄，未取得高空特种作业操作证，未经专门的培训并考核合格，缺少高空专业知识；没有落实安全技术规定，未采取足够的安全防护措施，在无人看护及对现场高空环境安全不能完全掌控的情况下擅自进行高空作业，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）张成文作为房屋所有人，在不清楚昌姣凤有无高空作业操作资质的情况下仍叫昌姣凤帮忙打房屋顶层的落水管孔，并

且在昌姣凤作业时没有看护，也没有做好安全防护措施。除应承担相应的民事赔偿责任外，建议依据相关的法律法规对张成文进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

一是张成文要吸取事故教训，加强安全生产法律法规的学习，严禁将建筑工程交给无资质的人员施工，加强作业现场安全管理和监督，杜绝违章指挥和违章操作，发现安全问题，应当及时整改，有效防范和遏制安全事故的发生。

二是“两办一乡”和区应急局要广泛深入开展安全生产“七进”活动，全力提高辖区群众安全意识和遵章守法意识。

叠彩区大河乡五福村委会秦家桥村18号

“10.14”坠亡事故调查组

2019年12月11日

七、事故调查组成员名单及签字

类 别	姓　名	单位及职务	签　字
组 长	尹兴家	区应急管理局局长	
副组长	王小滔	区应急管理局副局长	
	龙丽芳	大河派出所所长	
成 员	全慧芳	区纪委驻区检察院纪检组组长	
	李文明	区劳动监察大队负责人	
	吴治强	大河乡政府副乡长	
	陈军胜	区应急管理局执法大队副大队长	
	谢阔泽	区应急管理局执法大队队员	
	盛　　军	区应急管理局主任科员	
	陈善如	叠彩刑警三大队法医	