南宁六景工业园区南宁太阳纸业有限公司“11•27”高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2024-04-08 09:48 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2023年11月27日9时许，在南宁六景工业园区内，南宁太阳纸业有限公司4#废纸棚发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，六景镇人民政府，市公安局、市人社局、市总工会等单位部门人员组成的南宁六景工业园区南宁太阳纸业有限公司“11·27”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因，分清了事故责任，并对事故单位及监管单位提出防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）相关单位的基本情况

1. 南宁太阳纸业有限公司，成立于2022年2月10日，《营业执照》统一社会信用代码为91450181MA7HB4YF58，法定代表人为李洪信，注册地址为南宁东部新城六景工业园区景春路7号，公司类型为有限责任公司，经营范围为一般项目：纸制品制造；纸制品销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

2. 青岛福源盛世国际物流有限公司，成立于2016年4月14日，《营业执照》统一社会信用代码为91370211MA3C92QQ69，注册地位于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区江山中路193号912室（经营场所：山东省青岛市黄岛区开拓路277号兴悦华城34栋1单元702），法定代表人为孙自焕。经营范围包括一般项目：国际货物运输代理；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内集装箱货物运输代理；物料搬运装备销售；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报检业务；集装箱维修；集装箱制造；装卸搬运；机动车鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；铁路机车车辆制造；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3. 广西中艳泰通运输有限公司，成立于2022年9月19日，《营业执照》统一社会信用代码为91450181MAA7PKC091，注册地位于广西壮族自治区南宁市横州市六景镇南宁东部新城六景工业园区景顺路4号（六景双创产业园1＃厂房5楼501号），法定代表人为余荣军。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；汽车销售；建筑材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关单位的劳务关系情况

广西南宁太阳纸业有限公司与青岛福源盛世国际物流有限公司签订货物运输协议；青岛福源盛世国际物流有限公司与广西中艳泰通运输有限公司签订运输协议；青岛福源盛世国际物

流有限公司安排广西中艳泰通运输有限公司车辆到广西南宁太阳纸业有限公司运输国产自制纸浆。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年11月27日9时许，广西中艳泰通运输有限公司货车司机韦*合在南宁六景工业园区南宁太阳纸业有限公司4#废纸棚装载化学浆原料后，上到车顶检查雨布覆盖情况时发生意外坠落。现场人员发现后马上拨打120电话，120急救医生到达现场后，对韦*合进行抢救，经过一段时间的抢救，医生确认韦*合抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，六景镇人民政府，市公安局、市应急管理局等单位部门人员赶赴现场开展现场维护和救援处置工作。目前，事故善后已经处理完结，死者遗体已下葬。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者：韦*合，男，56岁，身份证号:4521221967****，广西壮族自治区南宁市横州市六景镇****号人。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定该事故造成直接经济损失约为90万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.根据事发点的监控视频发现在2023年11月27日9点54分，广西中艳泰通运输有限公司货车司机韦*合在南宁六景工业园区南宁太阳纸业有限公司4#废纸棚装载化学浆原料后，上到车顶检查雨布覆盖情况时突然晕倒在车顶上，然后过了一会翻身后意外坠落。

2.根据事故调查组调查询问，韦*合平常有服药的现象，其宿舍备有药物。根据现场120急救医生和公安机关人员的表述，2023年11月27日9时许，韦*合跌倒现场无血迹，无明显外伤。

3.横州市第二人民医院和横县六景镇卫生院门诊病历、中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院住院情况及《居民死亡医学证明（推断）书》等材料证实韦*合死亡原因为“呼吸

心跳骤停、心肌梗死？脑血管意外？”。根据中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院2023年11月10日至2023年11月18日住院证明，死者韦*合自述在2023年10月底已发现胸闷、心悸、气促，自觉呼吸费力，呼吸不通畅，多在提重物、爬楼梯等活动时出现且伴有头晕，经医院检查初步认定其患慢性心力衰竭、不稳定心绞痛。韦*合在2023年11月13日做了经皮冠状动脉球囊扩张成形术、单管导管的冠状动脉造影术、两根血管操作、暂时性经静脉起搏器系统的置入、超声引导下心包穿刺引流术等手术。家属对韦*合死亡原因无异议，因而没有要求进行尸检，已按照当地风俗入土为安。

经过调查询问、技术分析和查阅门诊病历记录等过程，事故调查组认为突发疾病应是造成韦*合死亡的直接原因。

（二）事故性质

经事故调查组认定，南宁六景工业园区南宁太阳纸业有限公司“11·27”高处坠落一般事故是一起非生产安全责任事故，是因个人身体原因突发疾病造成人员死亡的意外事故。

五、防范和整改措施建议

（一）广西中艳泰通运输有限公司

1. 要加强对职工职业健康检查，及时了解职工身体状况，发现患有疾病的员工及时调整工作岗位，确保不出现因疾病造成的伤亡。

2. 要对公司现行安全生产规章制度进行一次全面梳理，结合实际情况，进行修订完善，及时查漏补缺；组织开展安全生产教育和培训，增强从业人员风险意识、安全意识；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；严格执行安全管理相关制度，结合此次事故中暴露出的问题加强隐患排查治理工作，杜绝类似事故的发生。

（二）南宁太阳纸业有限公司

要加强对外包单位、外来车辆人员的管理，建立健全管理机制，落实管理人员岗位职责，加强对外包单位、外来车辆人员的安全生产工作统一协调，加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，做好安全生产教育，杜绝事故的发生。

（三）行业主管部门和属地政府

1. 市交通运输局要认真履行行业监管职责，强化日常监管和隐患排查力度，督促运输企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

2. 六景镇人民政府要加强属地管理责任，加大对属地范围的企业的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防类似事故再次发生。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008