政策文件 +
政府信息公开指南 +
政府信息公开制度
法定主动公开内容 −
政府领导
规划计划 +
组织机构
人事任免
行政事项 +
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设
统计信息
法治政府 +
重大民生信息 +
重大建设项目批准和实施领域 +

麒麟太和曲靖鑫创新材料有限公司“3•24”一般高处坠落事故调查报告

信息来源	麒麟区应急管理局	文　号	
索 引 号		发布时间	2026-04-13 16:06

麒麟太和曲靖鑫创新材料有限公司“3·24”
一般高处坠落事故调查报告

2024年3月24日10时13分许，曲靖鑫创新材料有限公司炼钢厂桥式起重机车间10#桥式起重机检修作业过程中，发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失136.8万元。

按照《曲靖市安全生产委员会办公室关于落实省安委办移交涉嫌瞒报生产安全事故督办的函》（区安办函〔2025〕116号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年12月17日，麒麟区人民政府成立了由区应急管理局牵头，市公安局麒麟分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区工业信息化和科技局、区市场监督管理局、太和街道办事处等部门有关人员组成的麒麟太和曲靖鑫创新材料有限公司“3·24”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查相关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、询问谈话和分析论证等方式，查清了事故发生经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了整改防范措施建议。

经调查认定，麒麟太和曲靖鑫创新材料有限公司“3·24”事故是一起因作业人员违规通过桥式起重机人行走台搬运预更换的桥式起重机车轮时，车轮及行人重量超过走台承载能力，致使走台底板断裂、塌陷，导致1人坠落死亡的一般生产安全责任

政府信息公开年报 +
申请公开政府信息

事故。事故发生后，曲靖鑫创新材料有限公司未按规定向县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告事故情况。

CopyRight 2016-2022 版权所有 |　备案号：滇ICP备05005095号-2　滇公网安备53030202000210号　技术支持: 华