政府信息公开指南
(/byq/c105959/zfxxgk_zn.shtml)
政府信息公开制度
(/byq/c105960/zfxxgk_zd.shtml)
法定主动公开内容
履职依据 +
权责清单 +
信用信息
(/byq/c100380/zfxxgk_list.shtml)
扶贫救助 +
就业创业
(/byq/c100382/zfxxgk_list.shtml)
住房保障
(/byq/c100383/common_list.shtml)
环境保护 +
政府信息公开年报
(/byq/c105990/zfxxgk_list.shtml)
网站年度工作报表
(/byq/gdndbb/zfxxgk_list.shtml)

林芝市巴宜区八一镇“8•01”一般物体打击事故调

责任编辑：黄晓燕 来源：林芝市巴宜区应急管理局 发布时间：2025-10-16 浏览次数：次 【字体： 大 中

2025年8月1日14时26分许，林芝市巴宜区八一镇宏鑫建材市场某有限公起物体打击事故。该事故导致1人死亡，1人受伤。

巴宜区人民政府接到林芝市安全生产委员会《关于巴宜区“8·01”通知》后，区委、区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等相关法件要求，成立事故调查组展开工作。事故调查组由巴宜区政府办、区发改局、区公安局、区应急管理局、区市监局、区人社局、区司法局、区总岗街道等相关部门组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了施。

经深入调查并综合研判，认定巴宜区八一镇“8·01”物体打击事故是产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

经事故调查组现场勘验、查阅相关资料、询问相关当事人,确定事故
况如下:

事故发生单位:林芝某钢材销售租赁有限公司,“以下简称某公司”,
年3月31日,法定代表人:易某伦。注册地址:西藏自治区林芝市巴宜区八
材市场29栋后面土地,统一社会信用代码:91540402MA6xxxxxxx,经营范

巴宜区人民政府主办　巴宜区人民政府办公室承办　技术支撑:林芝市政府电子政务中心

藏ICP备11000170　网站标识码:5426210001　藏公网安备　54262102000040号
(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=54262102000040)

网站声明
(http://www.bayiqu.gov.cn/byq/wzfz/wzsm.sht

联系我们
(http://www.bayiqu.gov.cn/byq/wzfz/lxwm.sht

网站地图
(http://www.bayiqu.gov.cn/byq/c100456/new_

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=8BBC2992C7D6F898E05310291AAC421A)
(http://121.43.68.40/exposure/site_code=5426210001&url=%20http://www.bayiqu.gov.cn/)