政策文件 +
政府信息公开指南 +
政府信息公开制度
法定主动公开内容 −
政府领导
规划计划 +
组织机构
人事任免
行政事项 +
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设
统计信息
法治政府 +
重大民生信息 +
重大建设项目批准和实施领域 +

麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司 “3•7”一般物体打击事故调查报告

信息来源	麒麟区应急管理局	文　号	
索 引 号		发布时间	2026-07-03 09:19

麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司

“3·7”一般物体打击事故调查报告

2026年3月7日15时许，云南麒麟产业园区管委会越州片区曲靖金弘泰生物制品有限公司在生产过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失216万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，曲靖市麒麟区人民政府成立了由区应急管理局牵头，云南麒麟产业园区管委会、区工业信息化和科技局、市公安局麒麟分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、越州镇人民政府等部门有关人员和1名专家为成员的麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司“3·7”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派人参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话、综合分析，查清了事故发生的经过、原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司“3·7”事故是一起因油水分离器在运行过程中发生故障，内部挡料圈破碎，碎片在高速旋转作用力下将分离器铸铁外壳击穿，其中一块碎片击中距离油水分离器约8米的1名操作人员腹部，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

政府信息公开年报

申请公开政府信息

曲靖金弘泰生物制品有限公司（以下简称金弘泰公司）。法定代表人：罗*金；成立日期：2013年1月10日；统一社会信用代码：91530*******85997E；企业类型：有

CopyRight 2016-2022 版权所有 |