政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 −
- 权责清单
- 安全生产
- 灾害救援
政府信息公开年报 +

贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙 一体化保护和修复工程“5•21”一般高处坠落事故调查报告

发布时间: 2026-04-10 10:14 来源：石阡县应急管理局 访问量：9次 字体:[小 中 大]

2023年5月21日9时40分许，贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程清理杂草及树枝作业时（五德镇石阳村）发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经石阡县人民政府批准，5月22日成立了以县委常委、县人民政府常务副县长为组长，县委常委、县政府其他班子成员为副组长，县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县司法局、县总工会和五德镇人民政府等部门主要负责人组成的领导小组。同时，下设现场处置组、事故调查组、信访维稳组、善后处理组、后勤保障组、网络舆情监管组6个工作组。事故调查组由石阡县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等单位组成，并邀请县纪委监委全程参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故的原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经事故调查组认定，贵州省武陵山区（石阡县）山水林田草沙一体化保护和修复工程“5·21”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

贵州佳源建筑劳务公司　成立于2020年4月26日，类型：有限责任公司

友情链接：　国家部委　各省市政府　各省直部门　市（州）　县（市、区）　其他

关于我们 | 版权保护 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图 | 网站年报

主办单位：石阡县人民政府办公室
承办单位：石阡县政府电子政务信息中心 联系电话:0856-7628103（仅受理网站建设维护相关事宜）
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 投稿邮箱：sqxxxzx@163.com 网站标识码：5206230003
ICP备案编号：黔ICP备17007818号 贵公网安备： 52062302000106号