政策文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
- 政策解读
- 履职依据 +
- 政府工作报告
- 人大代表建议、政协委员提案
- 人事任免
- 通知公告
- 规划信息
- 统计信息
- 审计信息
- 财政预算/决算 +
- 政府集中采购
- 重大建设项目
- 重大民生信息 +
- 监督检查 +

公共卫生
环境保护
食品药品
安全生产

- 市政建设
- 治安管理
- 其他法定信息

永善大兴永善金沙矿业有限责任公司“3•21”一般爆破事故调查报告

发布时间：2024-05-24　来源：永善县应急管理局

2024年3月21日9时37分许，永善金沙矿业有限责任公司I5II1系坑井发生一起爆破事故，造成1人死亡，直接经济损失168.66万元。

事故发生后，永善县委、县政府高度重视，县政府于2024年3月2据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条（国务院令第493号）等有关法律法规，从县政府办、县公安局、县应理局、县人社局、县自然资源局、县总工会等部门和大兴镇人民政府抽成调查组，并邀请县纪委监委派员对事故调查工作进行监督，对事故开面调查。国家矿山安全监察局云南局执法四处派员指导事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”则，通过现场勘验、模拟验证、查阅资料、询问取证等方式开展了深入的调查，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，召开组全体会议研究讨论案情，认定了事故性质和责任，对事故责任方提出理意见，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，永善大兴永善金沙矿业有限责任公司“3•21”一般事故是一起因违规违章爆破作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.永善金沙矿业有限责任公司基本情况

- 行政许可
- 行政处罚
- 行政强制
- 公务招考录用
- 基层政务公开标准目录
- 减税降费 +
- 财政资金直达基层
- 县政府会议
- 行政事业性收费
- 公共文化
- 重大决策听证事项
- 政府信息主动公开基本目录
- 涉农补贴
- 应急预案
- 产品质量
- 价格监测
- 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）



政府信息公开年报 +



依申请公开

党政机关
政府网站找错
云南省政府网站跟光台
适老化无障碍服务

主办单位：永善县人民政府　承办单位：永善县人民政府　联系电话：0870-4128797
备案号:滇ICP备18003536号-1　政府网站标识码：5306250001　滇公网安备53062502000111号 站