三元列西福建三明xx再生物质有限公司“4•13”一般机械伤害事

日期：2024-03-13 13:46 来源：三元区应急局

2023年4月13日11时30分许，在三元区小焦新路x号，福建三明xx再生物质有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，

事故发生后，按照区政府批复，各有关单位按照批复要求，依照法律、法规规定的权限和程序，分别落实对相关责任单位和责任

一、评估工作组织开展情况

2024年3月13日，区政府成立由区应急管理局牵头，原事故调查组组成单位有关人员组成事故评估组。依据《事故调查报告》，楠地政府及有关部门履行监管职责，落实事故整改措施情况3个方面5条评估清单，在事发地组织开展自评的基础上，评估组采取调阅事故料、现场检查、听取汇报等方式，深入开展评估工作。对评估过程中发现的问题，及时向事发地反馈，要求立即组织整改，形成了事故实情况的评估报告。

二、事故责任人员责任追究落实情况

行政处罚落实情况

责任人：邓x良，福建三明xx再生物质有限公司主要负责人。

处理建议：依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定，由应急管理部门对其处以一年年收入40%罚款

处理落实情况：已由三元区应急管理局对其处以上一年年收入40%，即4.8万元罚款的行政处罚。

三、事故责任单位责任追究落实情况

责任单位：福建三明xx再生物质有限公司

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，由应急管理部门依法给予其相应的行政处

处理落实情况：已由三元区应急管理局依法给予其33万元人民币罚款的行政处罚。

四、事故单位整改措施落实情况

事故有关单位在事故发生之后：一企业全面依法履行企业安全管理主体责任，对从业人员进行安全生产教育和培训，提高从业人员本岗位的安全操作技能；二建立并落实安全风险分级管控制度，落实安全风险分级管控措施，安全生产事故隐患排查治理制度；三教育守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，向从业人员告知工作岗位存在的危险因素、防范措施。

五、事故发生地政府及相关部门汲取事故教训、强化整改措施落实情况

（一）事故发生后，三元区应急管理局把事故教训通报辖区生产经营单位，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任。按照管理“四不放过”原则做好责任单位、人员的处理和整改措施落实的跟踪督促工作。

综上所述，评估组认为，本起事故中，所有事故责任单位和责任人员均已按照事故调查报告提出的处理建议处理到位，事故发生企
举一反三，注重加强企业安全管理，强化安全责任落实，至今未发生生产安全事故。

三明市三元区人民政

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭