庆元濛洲钱江源-百山祖国家公园（庆元）自然生态博物馆建设工程“5•10”一般物体打击事故调查报告

索引号：11332525MB1770517W/2026-1010430526 发布机构：庆元县应急管理局
发布日期：2026-02-28 16:13

2025年5月10日17时30分许，浙江鑫直建筑有限公司承建的钱江源-百山祖国家公园（庆元）自然生态博物馆建设工程发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约220万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规和《庆元县人民政府关于同意撤销庆元濛洲钱江源-百山祖国家公园(庆元）自然生态博物馆桩基工程“5·10”一般物体打击事故调查报告的批复并重新调查事故的批复》要求，2025年11月12日重新组成调查组依法对该事故进行调查，由县应急管理局任组长单位，县住建局、县纪委监委、县公安局、县总工会为成员单位，县检察院为邀请单位，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的事故调查原则，深入开展现场勘察、调查取证、综合分析等各项工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对此次事故暴露出的问题提出加强和改进工作的建议意见。

调查认定，庆元濛洲钱江源-百山祖国家公园（庆元）自然生态博物馆建设工程“5·10”一般物体打击事故是一起因工人违规作业、企业未严格督促工人遵守操作规范而发生的一般生产安全责任事故。事故发生单位为浙江鑫直建筑有限公司。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：庆元县文化和广电旅游体育局

庆元县文化和广电旅游体育局是庆元县政府工作部门，主要职责是：负责全县文化公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

2.施工单位：总承包联合体

浙江鑫直建筑有限公司和中铁四局集团有限公司组成联合体（以下简称鑫直·中铁联合体），共同承建钱江源-百山祖国家公园（庆元）自然生态博物馆建设工程（以下简称：自然博物馆），浙江鑫直建筑有限公司为联合体牵头人。

（1）浙江鑫直建筑有限公司

浙江鑫直建筑有限公司（以下简称：鑫直公司）统一社会信用代码91331126743480180U，法定代表人周某某。

鑫直公司设立自然博物馆项目部，项目经理程某，安全员王某1。

（2）中铁四局集团有限公司