政策文件
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府领导
规划计划
组织机构
人事任免
行政事项
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设
统计信息
法治政府
重大民生信息
重大建设项目批准和实施领域

麒麟益宁平安路段防洪排涝通道新建工程“3•18”一般坍塌事故调查报告

信息来源	麒麟区住建局	文　号	
索 引 号		发布时间	2026-08-07 17:12

2026年3月18日18时55分许，在麒麟区益宁街道平安路段防洪排涝通道新建工程管道沟槽开挖施工过程中，发生基坑边坡局部坍塌，造成1名现场作业工人死亡，直接经济损失123.68万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》《云南省生产安全事故调查处理程序规定》等法律法规，麒麟区人民政府于2026年3月31日成立由区住房和城乡建设局、区应急管理局主要领导任组长，市公安局麒麟分局、区人力资源和社会保障局、区总工会等部门相关人员组成的麒麟南片区防洪排涝通道新建工程项目平安路段“3·18”建筑施工一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组严格遵循“尊重客观、科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、调查取证、综合分析等方式，查清了事故发生经过、直接与间接原因、应急处置全过程、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故性质、厘清了各方责任，依规提出责任追究处理建议，并结合事故暴露出的深层次问题，制定了针对性整改防范措施。

经调查认定，麒麟益宁平安路段防洪排涝通道新建工程“3·18”一般坍塌事故，是一起因施工单位未按专项施工方案开挖作业，现场安全管控失效、违规冒险施工、隐患排查流于形式，监理、专业分包、劳务分包单位同步履职缺位，多重安全管理漏洞叠加引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心（以下简称麒麟市政中心）。该单位成立于2019年3月，地址：曲靖市麒麟区益宁街道银屯路中段建硕巷3号，法定代表人：林*，社会组织代码：

政府信息公开年报

申请公开政府信息

1253030268857313XL，主要负责中心城区市政道路、防洪设施、城市桥梁、地下人行通道等市政基础设施的一般性建设和维护维修的实施管

CopyRight 2016-2022 版权所有 |　备案号：滇ICP备05005095号-2　滇公网安备53030202000210号　技术支持: 华