上海泉成劳务派遣有限公司“6.3”机械伤害重伤事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年6月2日2点45分许，位于青浦区青赵公路6158号京东物流际华园区内发生一起机械伤害事故，事故造成一人重伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、白鹤镇政府

组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

（一）单位概况

上海泉成劳务派遣有限公司（以下简称：泉成劳务公司），统一社会信用代码：91310114691607134E,成立时间：2009年7月13日，住所：上海市嘉定区汇源路218弄1号1723室，法定代表人：孔庆林，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：劳务派遣，装卸服务，以服务外包形式从事生产流程管理、企业经营管理、产品设计、光电元器件包装、检测服务（不得从事增值电信、金融业务），以服务外包形式从事生产流程、生产工段、企业运营管理（不得从事增值电信、金融业务），以服务外包形式从事人力资源服务（除人才中介、职业中介），企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），企业形象策划，会务服务，婚庆礼仪服务，室内外装潢设计，市场营销策划，日用品百货的销售，物业管理等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年6月2日凌晨，泉成劳务公司带班人员王辉派郭某等人至圆迈贸易公司接货仓做劳务工作。郭某被分配到厂区末端的流水线进行货物分拣。凌晨2点左右，郭某违反操作规程双手接触传输带，导致其右手被传输带卷入，随即被120送入青浦中山医院进行救治。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成1人重伤。

伤者：郭某，女，24岁，江西人。

伤情：右前臂挤压伤；开放性桡骨干骨折；开放性尺骨骨折；右前臂局部皮肤大面积坏死处理。

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），郭某的伤势为重伤。

此次事故造成的直接经济损失暂时无法统计。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

郭某违反操作规程，用手直接触摸货物传输带，导致重伤。

（二）间接原因

上海泉成劳务派遣有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备相应的安全生产技能；未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

对事故责任人的责任认定及处理建议

上海泉成劳务派遣有限公司经理方超未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予公司经理方超个人行政处罚。

六、事故预防与整改措施

1.上海泉成劳务派遣有限公司应落实对作业人员的安全教育及操作规程培训工作，应加强作业现场安全管理工作，加强作业现场安全防护措施，谨防事故发生；应建立并落实事故隐患发现、排查制度，及时发现并消除事故隐患。

2.上海圆迈贸易有限公司应落实对作业人员的安全教育及操作规程培训工作，建立健全安全教育档案管理制度；应加强作业现场安全管理工作，加强作业现场安全防护设施建设；加强作业现场安全防护，谨防事故发生；应建立并落实事故隐患发现、排查制度，及时发现并消除事故隐患。

上海泉成劳务派遣有限公司“6.2”

机械伤害重伤事故调查组

2020年8月18日