政府信息公开制度
政府信息公开指南
政府信息公开年报
政策文件
法定主动公开内容
政府领导
组织机构
人事任免
会议信息
公示公告
政策解读
建议提案办理
规划计划
财政信息
统计信息

宣威市杨柳镇银河砖厂“9•28”一般坍塌事故调查报告

信息来源	宣威市人民政府门户网	文　　号	
索 引 号		发布时间	2024-01-05 10:24

2023年9月28日，宣威市杨柳镇克基村银河砖厂发生一起生产安全事故，造成1人死亡。宣威市人民政府于2023年10月10日依法成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市工业信息化和科技相关人员组成事故联合调查组开展事故调查。事故联合调查组经过认真细致调查了解，查清了人员伤亡、事故经过、性质、事故原因等情况，提出了对相关责任人、责任单位的处理建议和防范措施。现事故调查及处理建议报告如下:

一、事故发生经过和应急救援情况

2023年9月28日，银河砖厂职工施某、孔某盾、孔某皓在破碎车间正常开展工作，其中施某负责驶装载机拌料和送料，孔某盾和孔某皓负责清理给料机上的淤泥并对给料机进行维护，上午9时10分右，启动给料机开始下料，之后孔某盾坐在给料机平台上看着机器运行，孔某皓到皮带下方清理掉落废料，上午10时左右，孔某皓回到给料机平台，没有看到孔某盾，猜测他可能在其他地方工作，就没在意。孔某皓在给料机平台上坐了几分钟后，站起来查看给料机里面的给料情况，看到给料机槽内有只鞋子，以为是废料里面带来的，准备拿出来丢掉，就用铲子去铲，发现铲不动，意识到可能有异常况，就把给料机停机，从入料口上方的铁板翻进去，开始顺着鞋子刨泥土，发现鞋子是穿在脚上的，疑可能是孔某盾被埋在里面了，孔某皓有些慌乱，于是跑到车间大棚门口喊施某来帮忙，施某安排把机停掉，随后两个人进入给料机槽一起用手刨，由于旁边的泥土还在往下塌，施某跑到破碎车间楼梯喊其他同事来帮忙，之后几位同事赶到现场参与救援，同时报告副厂长宰某成事故发生情况，宰某成即赶往事故发生现场，并联系卫生院的医生来救人。约七八分钟后，大家齐心协力把孔某盾刨出来，现有一把十字镐在他身下，众人把孔某盾抬出来放到给料机平台上，看到他嘴唇上有白沫，身体其他

审计公开
行政事项
重大决策预公开
重大建设项目
社会公益事业建设
公共资源配置信息公开
申请公开政府信息

位没有明显的血迹，分析可能是独自一人进入给料机槽清理淤泥时，被给料机槽上方坍塌的料土掩埋
10时40分左右，医生赶到现场，经过检查后，告诉大家孔某盾已经没有生命体征了。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查，此次事故共造成1人死亡，直接经济损失106.2万元。

三、事故原因

（一）直接原因

1.打砂工孔某盾（死者）违反安全管理规定，在给料机未停机且无人看守的情况下，冒险进入给
机槽清理淤泥，被给料机槽上方坍塌的料土掩埋，导致死亡。

（二）间接原因

1.宣威市杨柳镇银河砖厂隐患排查治理不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患；