崇左市江州区驮卢镇伏廖村伏廖屯 “5•18”触电事故调查报告

2024-07-16 17:25 来源：江州区应急管理局

崇左市江州区驮卢镇伏廖村伏廖屯

“5·18”触电事故调查报告

2024年5月18日下午16时许，在崇左市江州区驮卢镇*****发生一起触电事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，崇左市江州区人民政府成立了应急管理局、人社局、工信局、总工会和崇左市通讯发展管理办公室、崇左市公安局江州分局及驮卢镇人民政府等为成员单位组成的事故调查组开查工作。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位

（一）中国电信股份有限公司崇左分公司

（二）广西广播电视信息网络股份有限公司崇左分公司

（三）中国联合网络通信有限公司崇左分公司

（四）中国移动通信集团广西有限公司崇左分公司

（五）江州区驮卢镇那模村那模屯村民小组

（六）江州区驮卢镇伏廖村伏廖屯黄***

二、事故发生地点和经过

（一）事故发生地点

事故发生在崇左市江州区*********。

（二）事故发生经过

黄**于2024年5月18日当天到位于***的承包水田里喷农药，下午16时许，在喷农药过程中，黄**脚触碰到横跨田里的钢绞线和光缆线后倒下钢绞线和光缆线上触电死亡。

三、应急处置和调查情况

（一）事故应急处置情况

江州区应急管理局于2024年5月18日16:30左右接到事故报告。江州区委区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、市公安局江州分局、驮卢镇政府等单位赶赴事故现场开展事故调查处置工作。驮卢镇派出所接警后，立即对事故现场进行了维护，向有关人员进行了调查走访。江州区局组织人员到达现场后进行了事故现场调查取证，同时，协同驮卢镇政府、派出所一起做好家属安抚工作，防止矛盾激化，做好死者家属善后工作。

（二）事故调查情况

5月18日当晚，由江州区应急管理局牵头临时组成事故调查组，小组成员：驮卢镇人民政府、驮卢镇派出所、广西新电力投资集团崇左供司、中国电信股份有限公司崇左分公司、广西广播电视信息网络股份有限公司崇左分公司、中国联合网络通信有限公司崇左分公司、中国移动通信有限公司崇左分公司。调查组连夜对该事故发生基本情况展开调查，查明：

1.调查事发现场光缆线情况：倒伏的光缆线共有10条，其中钢绞线1条、光缆线9条（中国电信股份有限公司崇左分公司4条、广西广播电视股份有限公司崇左分公司1条、中国联合网络通信有限公司崇左分公司1条、中国移动通信集团广西有限公司崇左分公司3条），经南方电网公司技量辅助架设的钢绞线，显示带电电压为113.4伏。

2.排查带电来源：经排查，事发地点距离****约2.5公里，调查组沿着钢绞线排查，发现*****从*****后端架设有两条塑料绝缘电线横跨四司的光缆线和钢绞线上输送220伏电到**，电线绝缘磨损导致钢绞线带电。

3.调查事故原因：根据市自然资源局、市气象局2024年5月16日发布的地质灾害气象风险预警，结合现场调查核实，5月17日晚，****一带遭雨，造成黄**承包的水田地旁的水泥杆被刮断，导致上述****架设的照明电线与钢绞线相互接触，电线绝缘磨损导致钢绞线带电。

综上，黄**的死亡符合《国家安全生产监督管理总局关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号） 第五条第1项“由不者不能抗拒的自然灾害(包括洪水、泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸和龙卷风等)直接造成的事故，属于自然灾害”的规定。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，江州区应急管理局、崇左市公安局江州分局、驮卢镇人民政府相关负责人即赶赴现场，了解事故原因，协调处理善后工作。

中国电信股份有限公司崇左分公司、广西广播电视信息网络股份有限公司崇左分公司、中国联合网络通信有限公司崇左分公司、中国移动通西有限公司崇左分公司与死者家属达成善后协议，善后工作完成。

四、事故性质

经调查认定，崇左市江州区驮卢镇伏廖屯“5·18”触电事故是一起因自然灾害引发的非生产安全责任事故。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，杜绝类似事故发生，根据这起事故暴露出的问题，现提出如下防范和整改意见:

（一）各通讯运营商要加强户外设备巡查制度建立健全，加大户外光缆巡查力度，确保每个片区落实到人，做好日常和自然灾害过后巡检，隐患要及时整改避免事故发生。

（二）崇左市通讯发展管理办公室、江州区工信局要根据自身职责切实加强组织领导，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，部门之协作联动，积极落实各项应对措施，督促各生产经营企业单位落实主体责任，进行隐患排查，从严从实开展安全生产执法检查工作。

（三）各乡镇人民政府（街道办事处）要加大对辖区村（屯）群众宣传力度，建立健全安全隐患举报奖励制度，确保用电安全。

崇左市江州区驮卢镇伏廖屯“5·18”触电事故调查组

2024年7月15日

网站地图 联系我们

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号