索 引 号 ：	A23160--2026-0035	主 题 分 类 ：	综合政务
发 布 机 构 ：	安义县住建局	生 成 日 期 ：	2025-12-22
文 件 编 号 ：		有 效 性 ：	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	公 开 方 式 ：	主动公开

安义县龙津镇阳湖村“12•8”建筑施工一般生产安全事故调查报告

访问量：14 字号： 大 中 小

安义县龙津镇阳湖村“12·8”建筑施工一般生产安全事故调查报告

安义县龙津镇阳湖村“12·8”

亡人事故调查小组

2025年12月10日

目　　录

一、事故调查依据

二、事故基本情况

三、事故发生单位相关情况

四、事故发生过程及应急处置情况

五、人员伤亡、直接经济损失情况

六、事故分析及性质

七、责任认定及处理建议

八、事故防范和整改措施建议

九、有关证据资料

一、事故调查依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等有关法律法规规定。

二、事故基本情况

2025年12月8日上午10时许，***一行4人对位于**********产权人***自建房负一层实施拆除连通墙。在实施过程中由于***操作不当导致墙体倒塌压伤，受伤后同事第一时间拨打120，并于上午11点送到南昌大学第二附属医院红角洲院区全力抢救，接***家属通报，15时40分左右***因抢救无效死亡。

三、事故发生单位相关情况

（一）房屋情况

事故自建房位于**********，占地面积240㎡、建筑面积1680㎡，建筑地面层高七层，地下负一层，产权人***。该房屋地块为**********，***竞拍取得土地所有权后办理了《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。2012年5月工程施工，2014年2月工程竣工。

（二）人员情况

房屋产权人信息：***、身份证号：36012**********021、居住地址：**********、联系电话：138****2055。

工程承包人信息：***、男、汉族、身份证号36010**********810、居住地址：**********、联系电话：151****5239。

死者人员信息：***、男、汉族、身份证号36010**********837、居住地址：**********。

四、事故发生过程及应急处置情况

（一）事故发生过程

根据当事人、相关证人笔录以及事故现场勘查等证据，综合分析事故发生经过如下：死者***等一行4人在事故建筑负一层进行拆除连通墙时，因施工不当出现意外行为导致墙体忽然倒塌，***一时没反应过来被重重压住上半身，导致背部出血和内脏受伤严重，经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，县应急局、县住建局、县城管局、龙津镇政府等相关单位领导立即赶往现场，了解事故发生经过，管控现场严防二次事故发生。并第一时间向县领导报告事故发生情况。县领导及时组织住建、公安、龙津镇相关领导在阳湖村委会与死者家属见面，安抚家属情绪，并做好信访维稳、事故善后及经济赔偿协商等工作。

五、人员伤亡、直接经济损失情况

（一）人员伤亡

本事故造成一人伤亡（***，男，汉族，身份证号36010**********837，**********）。

（二）直接经济损失

由产权人***、工程承包人***向事故死者家属赔偿费用共计75万元。

六、事故分析及性质

（一）事故分析

1.主要原因

一是死者***拆除墙体时存在技术不足，对墙体倒塌倾向认识不明，对安全生产意识不强。

二是工程承揽人***施工安全监管仅停留在“口头”告诫，未落实现场监督职责。

2.次要原因

事故地点位于建筑负一层，时间上午10时左右，由于现场到处堆满了砖块和杂物，且室内环境整体比较昏暗，事故发生时人员反应迟缓，逃离速度受到限制。

（二）事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起与建筑施工相关联一般事故。

七、责任认定及处理建议

死者***在此次事故中负主要责任，工程承揽人***在此次事故中负主要责任，房屋产权人***在此次事故中负次要责任。鉴于***在此次事件中已经死亡不予追究责任，建议县住房和城乡建设局、龙津镇人民调解委员会、城市社区管委会牵头组织***、***对死者家属进行合理经济赔偿处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）事故防范建议

建议县住建局下发紧急通知至各乡镇（处），要求各乡镇（处）立即对辖区自建房施工情况开展全面摸排，并做好施工过程中的安全监管工作。特别是要重点向辖区内宣传违法违规装修改造的危害，要求其在装饰装修前要及时向有关部门报告，确保装饰装修全过程接受监管，坚决防范群死群伤事故发生。

（二）事故单位整改措施

1.产权人立即落实停工停产，要求复工前清理现场杂物落实通电照明措施，与具备资质单位或个人签订承包协议，明确责权关系，消除一切安全隐患；

2.承包人员加强对作业过程的施工安全管控和建筑质量安全管理。加强对作业人员的安全教育与培训，并提供一切安全防护器具，杜绝一切安全生产事故的发生。

九、有关证据资料

安义县龙津镇人民调解委员会于2025年12月9日出具的《人民调解协议书》

扫一扫在手机打开当前页

分享到：

中央政府部门

省级人民政府

市政府部门

县市区人民政府

其他部门网站