
附件 1

事故区域图片




一破输送带
半封闭式涵洞
给料机位置
二破输送带


西
二破漏斗状进料口
一破输送带